

Gamme Power

Alerte : mise à jour impérative du firmware de votre ARCHOS 40 POWER

Dans le cadre de notre démarche qualité et sécurité nos équipes ont détecté **un problème de volume sonore qui peut provoquer des problèmes auditifs lors de son utilisation avec un casque audio.**

Nous vous invitons à ne plus utiliser votre téléphone avant d'avoir téléchargé la mise à jour.

La mise à jour est proposée automatiquement par le produit lorsque vous le mettez en marche. Il faut disposer d'une connexion WIFI ou 3G (forfait illimité) pour pouvoir réaliser la mise à jour.

A défaut de disposer d'une connexion WIFI permettant la mise à jour du produit vous pouvez installer cette mise à jour en suivant les instructions suivantes :

- [Télécharger le Firmware](#)
- [Lisez la FAQ : Mises à jour](#)

Référence ID de l'article : #2050

Auteur : Admin FAQ 3

Dernière mise à jour : 2018-04-13 11:55